	PNG 40.0/4 R	PNG 40.3/6 R
gwint przyłączeniowy	G 1/8	G 1/8
opis	manometr ze sprężyną Bourdona	
dokładność	2,5	
pozycja pracy	dowolna	
obudowa	tworzywo	
szyba	tworzywo	
zakres		
	0 do 4 bar	0 do 6 bar
ciśnienie robocze - stałe	0 do 3 bar	0 do 4,5 bar
ciśnienie robocze - zmienne	0 do 2,5 bar	0 do 4 bar
temperatura	0°C do +60°C	
dodatkowy błąd temperaturowy	w przypadku, kiedy wartość temperatury elementu pomiarowego odchyla się od wartości +20°C temperatura rosnąca/malejąca max. ± 4%/10°C rzeczywistego zakresu wskazań	
waga	0,063 kg	

	PNG 40.6/10 R	PNG 40.6/10 R
gwint przyłączeniowy	G 1/8	G 1/4
opis	manometr ze sprężyną Bourdona	
dokładność	2,5	
pozycja pracy	dowolna	
obudowa	tworzywo	
szyba	tworzywo	
zakres		
	0 do 10 bar	
ciśnienie robocze - stałe	0 do 7,5 bar	
ciśnienie robocze - zmienne	0 do 6,5 bar	
temperatura	0°C do +60°C	
dodatkowy błąd temperaturowy	w przypadku, kiedy wartość temperatury elementu pomiarowego odchyla się od wartości +20°C temperatura rosnąca/malejąca, max. ±4%/10°C rzeczywistego zakresu wskazań	
waga	0,063 kg	



seria

sposób zamawiania

PNG	40	x
model		
1 gwint przyłączeniowy		2 akcesoria

Przykład: **PNG 40.6/10 R**

	PNG 40.10/16 R	PNG 40.16/25 R
gwint przyłączeniowy	G 1/8	G 1/8
opis	manometr ze sprężyną Bourdona	
dokładność	2,5	
pozycja pracy	dowolna	
obudowa	tworzywo	
szyba	tworzywo	
zakres		
	0 do 16 bar	0 do 25 bar
ciśnienie robocze - stałe	0 do 12 bar	0 do 18,5 bar
ciśnienie robocze - zmienne	0 do 4 bar	0 do 16,5 bar
temperatura	-25°C do +60°C	
dodatkowy błąd temperaturowy	w przypadku, kiedy wartość temperatury elementu pomiarowego odchyla się od wartości +20°C temperatura rosnąca/malejąca, max. ±4%/10°C rzeczywistego zakresu wskazań	
waga	0,063 kg	

1	gwint przyłączeniowy	
2	akcesoria	